

Datum
2018-11-15

Ärendenr
HAL.2018.1208

Raoul Wallenbergskolorna AB
Per Egon Johansson
Box 5836
102 48 Stockholm

Raoul Wallenbergförskolan Jungfrusund, tillsynsrapport hälsoskydd

Den 11/10 2018 genomfördes en förannmäld inspektion i samband med anmälan om att driva förskoleverksamhet i Jungfrusund. Besöket omfattade egenkontroll utifrån miljöbalkens krav och rundvandring i lokalerna.

Närvarande: Miljökontoret Carina Håkansson
Verksamheten Jessica Leopoldson

Avvikelser

1. OVK-intyg ska vara anslaget i entré.
2. Det saknades anslag i lokalerna om hur många personer som kan vistas i varje rum utifrån ventilationsförutsättningarna (**ska finnas 2020**).
3. Säkerhetsdatablad för kemikalier samt en kemikalieförteckning, ska finnas i städutrymmet.

Egenkontroll för verksamheten ska tas fram, den ska dokumenteras med te x:

- det ska finnas en tydlig dokumenterad ansvarsfördelning
- protokoll för kontroll av lekredskap ska finnas hos förskolan
- checklistor på hur och när uppföljning skett av återkommande rutiner som te x. tvättning av leksaker, fönsterputs, storstäd, kontroll av vattenspolning i kranar efter sommarstängning m.m
- när anmälda fel är åtgärdat/avslutat ska en slutrapport finnas på förskolan.
- verksamheten ska kontinuerligt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska skrivas ned.
- åtgärdsplan för solbestrålning på fönster/utemiljön bör finnas.
- om en driftstörning eller liknande händelse inträffar som kan leda till

olägenheter för människors hälsa eller miljön, ska även miljökontoret omedelbart underrättas. Gärna via e-post miljokontoret@ekero.se eller telefon 08-124 571 00.

Resultat av OVK-protokollet ska finnas anslaget på förskolan. Uppgifter om antal barn som får vistas i varje lokalutrymme ska finnas. Säkerhetsdatablad och kemikalielista ska finnas i i städutrymmet. I utrymmet för städ ska det finnas möjlighet att hänga upp städredskap. Behovet av solavskärmning kan behövas ses över. Förskolan har all inredning och utrustning nyinköpt så te x. inga gamla plastleksaker finns.

Verksamheten

Raoul Wallenbergförskolan har 8 avdelninga på två plan. I dagsläget är tre avdelningar i gång. Utemiljön har delvis träd som ger solavskärmning naturligt på delar av gården. En del av fasta lekanordningar har solavskärmning. Fönstren saknar solavskärmning.

Lagstöd och allmänna råd

Miljöbalken 2 kap 2 §, 9 kap 9 § samt 26 kap 19 §
Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll
Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1) om friyta för lek och utevistelse

Uppföljning

Det är verksamhetsutövarens ansvar att lagstiftningen efterlevs, samt att åtgärda brister från gällande lagstiftning utan vidare uppmaning. Om åtgärder inte vidtas för ovanstående avvikelser kan Miljönämnden komma att förelägga om åtgärder. Avvikelser och egenkontrollen kommer att **följas upp vid nästa tillsynsbesök.**

Ni har möjlighet att lämna synpunkter på eller ställa frågor om innehållet i rapporten inom två veckor. Mejla till miljokontoret@ekero.se eller skriv till Miljökontoret, Box 205, 178 23 Ekerö. Ange rapportens ärendenummer.

Kontakta mig gärna om ni har några frågor på denna rapport och dess innehåll.

Med vänlig hälsning



Carina Håkansson
Miljöingenjör

Bilagor som lämnats i samband med inspektion:

Egenkontroll av inomhusmiljö i skolan, miljökontorets info. blad
Anmälan eller förändring i skola/förskola §38, miljökontoret info. blad
Egenkontroll i skola och förskola, folkhälsomyndigheten
Råd vid värmeböljor, folkhälsomyndigheten

Kopia:

Turako skolfastighet 4ab
c/o Turako AB
Svärdvägen 13
18233 Danderyd

jessica.leopoldson@raoulwallenbergskolan.se

barn-.och.utbildningsnamnden@ekero.se

