

Datum
2018-09-27

Ärendenr
HAL.2018.1322

Skå förskola
Ekerö kommun
Box 205
178 23 Ekerö

FÖR KÄNNEDOM

Skå Förskola Barnbyn, tillsynsrapport hälsoskydd

Den 25/9 2018 genomfördes en föranmäld inspektion som utgick från miljöbalkens krav inom hälsoskyddsområdet och egenkontrollen samt en översyn på utemiljön i avseende på avskärmning för solbestralning.

I samband med inspektionen gjordes även en uppföljning av tidigare avvikelser.

Närvarande: Miljökontoret

Carina Håkansson

Verksamheten

Malena Svensson
Förskollärare

Avvikelser

1. OVK-kontroll från 2013 visade kommentarer över allmänt omdömme i ventilationssystemet, vad är gjort? Finns senare gjord OVK ska protokollet återkopplas till miljökontoret.
 - fuktutredning bör utredas, vind och källare?
 - kanalfläkt för toaletter och våtutrymmen?
 - luftomsättningsmätning med spårgas bör göras?
 - paxfläkt WC bör bytas ut?
2. Intyg från OVK-protokoll ska finnas anslagen på förskolan. Resultat ska framgå på intyget. Detta fanns ej på plats.
3. Utredning över unken lukt på toaletten ska göras.
4. Senaste radonmätning ska lämnas till miljökontoret.
5. Det saknades anslag i lokalerna om hur många personer som kan vistas i varje rum utifrån ventilationsförutsättningarna (**kvarvarande avvikelse**).
6. Säkerhetsdatabladen för kemikalier ska uppdateras samt en kemikalieförteckning för såväl verksamhetens kemikalier som städfirmans.
7. Det saknas solsavskärmning på fönstren.
8. En underhållsplan bör upprättas för fastigheten.

Iakttagelser

Egenkontrollen behöver kompletteras och dokumenteras med te x:

- när anmälda fel är åtgärdat/avslutat ska en slutrapport finnas på förskolan.
- protokoll för kontroll av lekredskap ska finnas hos förskolan, likaså OVK-protokoll (finns hos fastighetsförvaltningen).
- övrigt saknas dokumentation/checklistor på hur och när uppföljning skett av återkommande rutiner som te x. tvättning av leksaker, fönsterputs, storstäd, kontroll av vattenspolning i kranar efter sommarstängning m.m.
- verksamheten ska kontinuerligt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska skrivas ned.
- om en driftstörning eller liknande händelse inträffar som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, ska miljökontoret omedelbart underrättas. Gärna via e-post miljokontoret@ekero.se eller telefon 08-124 571 00.

Vid senaste besiktningsutlåtande (2013?) framgick synpunkter på ventilationen. Te x behövdes en utredning om fukt på vinden göras? En unken konstig lukt på toaletten intill sovrummet behöver utredas? Om något är gjort ska det återkopplas till miljökontoret. I annat fall ska en tidsplan för åtgärder upprättas. OVK-protokollet ska finnas anslaget på förskolan, te x i entré, detta fanns inte anslaget på förskolan. Likaså uppgifter om antal barn som får vistas i varje lokalutrymme utifrån ventilationen. Kemikaliedatablad och kemikalielista fanns i städutrymmen, dessa behöver uppdateras.

Verksamheten

Skå förskola har äldre lokaler med eftersatt underhåll. Förskolan har en utemiljö med stora träd som ger skugga. Det finns en markis för det stora fönstret. Övrigt saknas solavskärmning för fönstren. Nytt städavtal är tecknat, städningen är enligt VU varierande. Storstädning ingår i avtalet en gång om år. Förskolan har en bra dokumenterad egenkontrollen som gäller för Färentuna, Svanängen och Skå Barnby där Malena Svensson är ansvarig. Dock saknas en underhållsplan för Skå förskola.

Ansvarsfördelningen mellan kommunen och ägare av fastigheten är inte känd för miljökontoret.

Förskolan har sorterat ut leksaker i plast och tar inte längre emot äldre/olämpliga leksaker. Utfasning sker kontinuerligt.

Datum
2018-09-27

Ärendenr
HAL.2018.1322

Lagstöd och allmänna råd

Miljöbalken 2 kap 2 §, 9 kap 9 § samt 26 kap 19 §
Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll
Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1) om friyta för lek och utevistelse

Uppföljning

Det är verksamhetsutövarens ansvar att lagstiftningen efterlevs, samt att åtgärda brister från gällande lagstiftning utan vidare uppmaning. Om åtgärder inte vidtas för ovanstående avvikelser kan Miljönämnden komma att förelägga om åtgärder.

Avvikelse ska vara åtgärdade/återkopplade inom två veckor, efter fastställt datum, till miljökontoret. Övriga iakttagelser ang. egenkontrollen kommer att följas upp vid nästa tillsynsbesök.

Ni har möjlighet att lämna synpunkter på eller ställa frågor om innehållet i rapporten inom två veckor. Mejla till miljokontoret@ekero.se eller skriv till Miljökontoret, Box 205, 178 23 Ekerö. Ange rapportens ärendenummer.

Med vänlig hälsning



Carina Håkansson
Miljöingenjör

Bilaga

Anmälan eller förändring i skola/förskola §38

Bilagor som lämnats i samband med inspektion:

Egenkontroll av inomhusmiljö i skolan, miljökontorets info. blad
Egenkontroll i skola och förskola, folkhälsomyndigheten
Råd vid värmeböljor, folkhälsomyndigheten

Kopia:

Fastighetsägare, Skå Edeby Barnby Utveckling AB, annica@skaedeby.se
Ekerö kommun, Fastighetskontoret
Ekerö kommun, Barn-och utbildningsförvaltningen

