

Datum
2018-09-27

Ärendenr
HAL.2018.1314

Svanängens förskola
Ekerö Kommun
Box 205
178 23 Ekerö

FÖR KÄNNEDOM

Svanängens Förskola, tillsynsrapport hälsoskydd

Den 25/9 2018 genomfördes en föranmäld inspektion som utgick från miljöbalkens krav inom hälsoskyddsområdet och egenkontrollen samt en översyn på utemiljön i avseende på avskärmning för solbestrålning.

I samband med inspektionen gjordes även en uppföljning av tidigare avvikelser.

Närvarande:	Miljökontoret	Carina Håkansson
	Verksamhet	Malena Svensson

Avvikelser

1. OVK-protokoll från 2018-03-12 visade brister i ventilationssystemet och resultatet var ej godkänt. Brister behöver snarast åtgärdas (återkoppling till miljökontoret om ev tidsplan).
2. Intyg från OVK-protokoll ska finnas anslagen på förskolan. Resultat ska framgå på intyget. Detta fanns ej på plats.
3. Det saknades anslag i lokalerna om hur många personer som kan vistas i varje rum utifrån ventilationsförutsättningarna (**kvarvarande avvikelse**).
4. Det saknades säkerhetsdatablad för kemikalier samt en kemikalieförteckning över de kemikalier som används i verksamheten. Det ska finnas för såväl verksamhetens kemikalier som städfirmans (**kvarvarande avvikelse**).
5. Det saknas solsavskärmning på fönstren samt på en del av de fasta lekinstallationer som finns på gården.
6. En underhållsplan bör upprättas för fastigheten.

Iakttagelser

Egenkontrollen behöver kompletteras och dokumenteras med te x:

- när anmälda fel är åtgärdat/avslutat ska en slutrapport finnas på förskolan.
- protokoll för kontroll av lekredskap ska finnas hos förskolan, likaså OVK-

protokoll (finns hos fastighetsförvaltningen).

- övrigt saknas dokumentation/checklistor på hur och när uppföljning skett av återkommande rutiner som t.ex. tvättning av leksaker, fönsterputs, storstäd, kontroll av vattenspolning i kranar efter sommarstängning m.m.
- verksamheten ska kontinuerligt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska skrivas ned.
- om en driftstörning eller liknande händelse inträffar som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, ska miljökontoret omedelbart underrättas. Gärna via e-post miljokontoret@ekero.se eller telefon 08-124 571 00.

Vid senaste besiktningsutlåtande av OVK framgick det att ventilationen ej var godkänd. Bristerna ska snarast åtgärdas, resultatet ska återkopplas till miljökontoret. OVK-protokollet ska finnas anslaget på förskolan, t.ex. i entré, detta fanns inte anslaget på förskolan. Likaså uppgifter om antal barn som får vistas i varje lokalutrymme utifrån ventilation. Kemikaliedatablad och kemikalielista saknades i städutrymmen. Vad gäller fönstrens solbestralning samt solskydd för fasta lekinstallationer behövs det upprättas en åtgärdsplan för detta. Likaså en underhållsplan för fastigheten. Särskilt fönstren på avdelning Råven behöver solavskärmning. På framsidan och den södra gaveln saknas solavskärmning på uteplatsen (barnen sitter t.ex. vid mellanmål ute helt oskyddad från solbestralning). Rutiner behöver dokumenteras att de har utförts.

Verksamheten

Svanängens förskola har äldre lokaler med eftersatt underhåll. Fönstren har ingen solavskärmning. Utemiljön har solskydd över en del av de fasta lekanordningar. Personalen uppger att det är dålig inomhusluft, särskilt på avdelning Råven, vilket resulterar i att vissa av personalen mår dåligt. Nytt städavtal är tecknat, städningen är enligt VU varierande. Storstädning ingår i avtalet en gång om år. Förskolan har en bra dokumenterad egenkontrollen som gäller för Färentuna, Svanängen och Skå Barnby där Malena Svensson är ansvarig. Dock saknas en underhållsplan för Svanhagens förskola.

Förskolan har sorterat ut leksaker i plast och tar inte längre emot äldre/olämpliga leksaker. Utfasning sker kontinuerligt.

Lagstöd och allmänna råd

Miljöbalken 2 kap 2 §, 9 kap 9 § samt 26 kap 19 §
Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll
Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1) om friyta för lek och utevistelse

Uppföljning

Det är verksamhetsutövarens ansvar att lagstiftningen efterlevs, samt att åtgärda

Datum
2018-09-27

Ärendenr
HAL.2018.1314

brister från gällande lagstiftning utan vidare uppmaning. Om åtgärder inte vidtas för ovanstående avvikelser kan Miljönämnden komma att förelägga om åtgärder.


Kvarvarande avvikelser ska vara åtgärdade inom två veckor, efter fastställt datum, med återkoppling till miljökontoret. Övriga iakttagelser ang. egenkontrollen kommer att följas upp vid nästa tillsynsbesök.

Brister i ventilationen ska åtgärdas snarast.

Ni har möjlighet att lämna synpunkter på eller ställa frågor om innehållet i rapporten inom två veckor. Mejla till miljokontoret@ekero.se eller skriv till Miljökontoret, Box 205, 178 23 Ekerö. Ange rapportens ärendenummer.

Kontakta mig gärna om ni har några frågor på denna rapport och dess innehåll.

Med vänlig hälsning



Carina Håkansson
Miljöingenjör

Bilaga

Anmälan eller förändring i skola/förskola §38

Bilagor som lämnats i samband med inspektion:

Egenkontroll av inomhusmiljö i skolan, miljökontorets info. blad
Egenkontroll i skola och förskola, folkhälsomyndigheten
Råd vid värmeböljor, folkhälsomyndigheten

Kopia:

Ekerö kommun, Fastighetskontoret
Ekerö kommun, Barn-och utbildningsförvaltningen

