

DELEGATIONSBeslut

Datum
2022-03-29

Ärendenr
LIV.2022.155

Ekerö kommun
Barn- och utbildningsnämnden
Matproduktion
Ansvarskod: 600054
Box 205
178 23 Ekerö
bounamnden@ekero.se
Delgivning

§ D 113

EKERÖ-VÄSBY 46:1

Föreläggande att åtgärda avvikelser

Livsmedelsföretagare	Ekerö kommun, barn- och utbildningsnämnden, matproduktion
Organisationsnummer	212000-0050
Anläggningens namn	Träkvista Skola
Anläggningens adress	Gräsåkersvägen 1, 178 23, Ekerö

Beslut

Miljönämnden förelägger Ekerö kommun, barn- och utbildningsnämnden, med utförare matproduktion, och organisationsnummer 212000-0050 att:

1. Senast 2022-04-10 redovisa genomförd rengöring av flätkåpor samt en städrutin som säkerställer att flätkåporna hålls rena.
2. Upprätta en långsiktig underhållsplan för att åtgärda problem med svartmögel i diskutrymmet.
3. Upprätta en långsiktig underhållsplan för att se till att rostfläckar på flätkåporna inte uppkommer framöver.
4. Upprätta en långsiktig plan för att säkerställa ändamålsenlig och tillräcklig ventilation i kök och diskutrymme.

Punkterna 2 till 4 ska vara åtgärdade och rapporterade till miljönämnden snarast, dock senast 2022-04-25.

Beslutet gäller tills dess att miljönämnden har besökt verksamheten och konstaterat att godtagbara åtgärder vidtagits för ovanstående avvikelser.

DELEGATIONSBeslut

Datum
2022-03-29

Ärendenr
LIV.2022.155

Med stöd av 33 § livsmedelslagen föreskrivs att detta beslut gäller direkt även om det överklagas.

Överklagande

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholms län enligt bilaga "Hur man överklagar".

Ärendebeskrivning

Miljöenheten genomförde 2022-02-07 en oanmäld planerad kontroll av Träkvista skola. Kontrollen syftade även till att följa upp tidigare avvikelser från 2018-04-10 och 2019-02-06. Närvarande vid inspektionen var Kristin Källmodin.

Vid kontrollen konstateras att ventilationskåpor i kök och diskutrymme är smutsiga och har rostangrepp. I kakelfogar och vid golvet i diskrummet finns påväxt av misstänkt svartmögel.

Vid samma kontroll konstateras att i fläktkåporna finns rostfläckar samt stora kondensdroppar. Detta trots att produktionen inte är i gång i kök eller diskutrymme vid inspektionstillfället.

Ventilationen bedöms vid inspektionen inte vara ändamålsenlig eller tillräcklig (avser både kök och diskutrymme).

Vid kontroll 2018-04-10 och 2019-02-06 noterades samma problem med svartmögel samt att ventilationsdon behövde rengöras, avvikelsen kvarstår vid kontrollen 2022-02-07.

Lagstöd

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2017/625

Artikel 138

Om bristande efterlevnad konstateras ska de behöriga myndigheterna vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att den berörda aktören åtgärdar den bristande efterlevnaden och förebygger ytterligare uppreningar. När de behöriga myndigheterna beslutar vilka åtgärder som ska vidtas ska de ta hänsyn till den bristande efterlevnadens art och till den utsträckning i vilken aktören tidigare har efterlevt bestämmelserna.

Livsmedelslagen (2006:804)**22 §**

Utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller vad som särskilt anges i 18 § får en kontrollmyndighet meddela förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna skall följas.

33 §

En myndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas.

Livsmedelslokaler ska hållas rena och i gott skick. Förordning (EG) 852/2004, bilaga II, kapitel I, punkt 1

Det ska finnas en ändamålsenlig och tillräcklig ventilation. Luftflöden från ett förorenat område till ett rent område ska förhindras.
Förordning (EG) 852/2004, bilaga II, kapitel I, punkt 5

Lokaler där livsmedel bereds, behandlas eller bearbetas ska vara utformade så att de tillåter god livsmedelshygienisk praxis. Bland annat ska det finnas skydd mot kontaminering mellan och under olika moment i arbetet .
Förordning (EG) 852/2004, bilaga II, kapitel II, punkt 1

Motivering

Livsmedelslokaler ska hållas rena och i gott skick samt ändamålsenlig och tillräcklig ventilation ska finnas. Vid kontrollen av Träkvista skola konstaterades att flätkåpor var rostiga, smutsiga och hade stora droppar med kondens. Misstänkt svartmögel observerades i diskutrymmet.

Vid kontroll 2018-04-10 och 2019-02-06 noterades samma problem med svartmögel samt att ventilationsdon behövde rengöras, avvikelser kvarstår vid kontrollen 2022-02-07.

2022-03-29 har inte de åtgärdsplaner som efterfrågades i kontrollrapporten inkommit till miljöenheten.
Miljöenheten bedömer det därför motiverat att besluta om föreläggande för att komma till rätta med avvikelserna.

De ovan beskrivna avvikelserna bedömer miljöenheten bryter mot gällande lagkrav.

För Miljönämnden

Louise Helsing
Miljöingenjör

Detta beslut har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilaga: Hur man överklagar