

Sammanställning av gruppdialog 2 - Yttrande över förslag om utformning av vård- och omsorgsboende i Träkvista

Synpunkter:	Kommentarer:
BYGGNADENS UTFORMNING:	
Gestaltningen utifrån husets höjd är extra viktig på översta våningen – ska skapa en så naturlig upplevelse som möjligt.	Yttrande s. 1
Hissar i huset – två hissar är tillräckligt	Yttrande s. 2
Det ska finnas solpaneler på taket	Ramprogr. s. 5
Förstärkt avloppsrening för filtrering av läkemedel.	Ramprogr. s. 5
Reservaggregat för el ett absolut krav	Ramprogr. s. 10, 31/yttrande s. 1
BOENDEENHETEN - DE GEMENSAMMA RUMMEN:	
Det ska finnas gemensamma väl tilltagna balkonger	Ramprogr. s. 15-16/yttrande s. 4
BOENDEENHETEN - DEN EGNA LÄGENHETEN	
Skenor i tak/lyftanordning i enskilda lägenheter	Ramprogr. s. 17, 18
Höj- och sänkbar toaletter	Ramprogr s. 19
Självspolande toaletter	Ramprogr s. 19
Fransk balkong istället för egen privat balkong i lägenheterna	Ramprogr. s. 18/yttrande s. 5
DE GEMENSAMMA DELARNA I HUSET	
Rum för friskvård för boende och personal	Ramprogr. s. 24
Köket ska studeras av sakkunnig inom måltidsproduktion (kökschef eller liknande)	Ramprogr. s. 37/yttrande s. 3
Väl tilltaget tillagningskök som även kan omhänderta framtida ökat behov av matlådor t	Ramprogr. s. 37
Restaurang/café för allmänheten	Ramprogr s. 23
UTEMILJÖ:	
Det ska finnas tillräckligt med parkeringsplatser	Ramprogr. s. 33