

Frank Renebo
Fastighetschef
08 560 39 345
Frank.Renebo@ekero.se

Tekniska nämnden

Enklare trafikåtgärder Ekerövägen

Dnr TN13/103-519

Förslag till beslut

Tekniska nämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Det uppstår ofta köbildning på Ekerövägen. Vid dessa tillfällen, normalt på morgonen och på eftermiddagen, upplevs det som att övergångsstället vid Närlundakurvan är en av orsakerna. För att förbättra situationen bör på sikt trafikljuset utrustas med mer kvalificerad styrning så att t ex intervallerna kan variera under olika tider på dygnet. Tills denna investering kan göras kommer tidsintervallerna att ändras så att biltrafiken prioriteras upp i förhållande till väntetiden för gående.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Tekniska kontoret 2013-11-26
PM, Stadsarkitektkontoret angående trafikljus på Ekerövägen 2013-11-26

Ann Wahlgren
Teknisk chef

Frank Renebo
Fastighetschef

Beslutet expedieras till

Jonas Hedh, Stadsarkitektkontoret