


Ulf Aronsson

Från: Ulf Aronsson
Skickat: den 25 september 2014 09:17
Till: 'Johannes'
Ämne: SV: SV: Bullerdämpande åtgärd Träkvista 4:184

Hej Johannes,
Jag ska kolla med stadsarkitektkontoret angående bygglov, slutintyg etc. Återkommer när jag fått svar.

Med vänlig hälsning
Ulf Aronsson
Miljöingenjör
Ekerö kommun
Box 205, 178 23 Ekerö
Besök: Tappströmsvägen 2
ulf.aronsson@ekero.se
www.ekero.se
Direkt: 08-56039317
Mobil: 073-6604317
Växel: 08-560 391 00



Från: Johannes [<mailto:johannes@svennungs.se>]
Skickat: den 24 september 2014 18:11
Till: Ulf Aronsson
Ämne: Re: SV: Bullerdämpande åtgärd Träkvista 4:184

Hej Ulf
Hoppas sommaren varit tillfyllest!
Har du någon information om vad som är reglerat i bygglovet och ev. resultat från besiktning för slutintyg samt underlag från vägghållaren?

Med vänlig hälsning,

/Johannes Svennung

25 jul 2014 kl. 15:34 skrev Ulf Aronsson <Ulf.Aronsson@ekero.se>:

Hej Johannes,
Jag har tittat på den översiktliga bullerutredningen som är gjord för Jungfrusundsvägen och där har du en ekvivalent bullernivå på 55-56 dBA vid fasad . 55 dBA är kravet vid nybyggnation. Dina maximalnivåer vid uteplats (enstaka bullerhändelser) ligger på 78-80 dBA vilket är över riktvärdet 70 dB. Att ordna bullerskyddad uteplats borde ha reglerats i bygglovet, men jag är osäker vad som sas där. Vad gäller ansvar har jag inte hunnit utreda ännu och jag måste kommunicera ditt klagomål med vägghållaren, tekniska kontoret. Jag går på semester idag och kommer åter 25 augusti.
Jag återkommer med mer info.
Ring gärna om du har frågor
Skickar utdrag ur bullerkarteringen per post

Med vänlig hälsning
Ulf Aronsson
Miljöingenjör
Ekerö kommun
Box 205, 178 23 Ekerö
Besök: Tappströmsvägen 2
ulf.aronsson@ekero.se
www.ekero.se

Direkt: 08-56039317
Mobil: 073-6604317
Växel: 08-560 391 00

<image001.jpg>

Från: Johannes Svennung [<mailto:johannes@svennungs.se>]

Skickat: den 15 juli 2014 22:34

Till: Ulf Aronsson

Ämne: Bullerdämpande åtgärd Träkvista 4:184

Ref. telefonsamtal 140715 kl. 1410.

Hej Ulf,

Tack för ett bra och informativt samtal idag.

Det gäller alltså bullerproblem vid vår fastighet Ekerö Träkvista 4:184, Jungfrusundsvägen 39 B, från trafiken på Jungfrusundsvägen.

Vi har på enklaste sätt genomfört bullermätning med en applikation till en smart telefon och uppmätt 65-78 dB vid uteplatsen belägen mellan huset och Jungfrusundsvägen. Inomhus i sovrummet uppmättes 70 dB vid öppet fönster som vetter mot Jungfrusundsvägen.

Vi är intresserade av hur vi kan driva ärendet vidare; inom Ekerö kommun och/eller Trafikverket, alternativt tips om hur bullerdämpning bäst kan ske.

Med vänlig hälsning

/Johannes Svennung

Jungfrusundsvägen 39 B

178 38 EKERÖ

H: 08 560 311 44

M: 070 555 73 95 (ej kontorstid fr.o.m. v 433)