



Badplatsinformation




- Ekerö kommun har idag åtta stycken badplatser.
- Säsongspanoerod 15 maj till 15 september.
- Simskola bedrivs på fyra av badplatserna
- En handikappsramp
- Informationsskyltar behövs till samtliga bad.
- Bryggupphandling klar 2015.
- Alliansen målsättning är att utöka antalet badplatser.

BADPLATS	
Närlunda	B2
Lundhagen	B3
Södran	B4
Kärsgatan	B5
Mörby	B7
Stockby	B8
Kungsberga	B10
Karlskär	B11
(Skälsuddens brygga)	B12

 Badplats med simskola

 Badplats



Närlundabadet B2.

De boende har sedan fler år tillbaka utfört viss vassröjning och röjt upp i området intill.

2009 påbörjades ett vårdarbete gemensamt med samfälligheten.

En skötselplan behövs för att säkerställa träd i strandskyddat område.

Botten	Långgrund. Dyig. Kräftor
Utrustning	Ca 5 P-platser. TC. Lekredskap/klätterlek, dämpsandyta
Underhåll	Markduk, sand, dämpsand, renovering av lekredskap enl. B och C- anmärkningar. Vassröjning.
B2/2015	Åtgärda anmärkningar på lekredskap. Skötselplan och kontakt med samfälligheten om de ska vara delaktiga.
Kommande	Uh av markduk och sand om möjligt 2015 annars 2016.
Frågeställning	Ansvarsfrågan. Kommunens ansvar kontra samfälligheten.

Lundhagens badplats B3,

2014 satsades det på ny brygganläggning och en handikappsramp. Samtliga lekredskap tog bort och ersattes av en ny gungställning. Två handikappsparkeringsplatser och grusgång till rampen anlades. TC hyrdes in extra. Många badgäster är väldigt nöjda med utrustningen och extra städningstillfällen efter säsongen. Dessvärre är det skadegörelse samt överfulla skräpkorgar vilket ger ett skräpigt intryck. Kanadagäss samlas på platsen och sanering på bryggorna behövs kontinuerligt. Simskola utökar sina tider även 2015. Parkeringsytan samt norr om badplatsen ingår i NVF förrättning men sköts av kommunens driftentreprenör. Kiosk drivs av privatperson.

Botten	Bra lutning.
Utrustning	Brygganläggning i plast. Handikappsramp. Omklädningshytter samt lokal för simskola. WC + TC. Dusch utomhus. Bänkbord. P-plats och cykelställ. Papperskorgar.
Underhåll	Omklädningshytter.Skräpkorgar. Dusch. Bänkbord.
B3/2015	Fler stegar. Skräpkorgar i sandyta tas bort, större stängda sopkärl köps in. Ta bort/renovera dusch. Plantera träd vid gungor. Försök med "fågelskrämmor" ormattrapper. Fler bänkbord. Grillyta.
Kommande	Nya omklädningshytter senast 2016.
Frågeställning	Ändra förrättningen till kommunal skötsel.

Södrans badplats B4.

Under 2014 var det lågvatten och vindarna gjorde att en f.d. sandlastningsbrygga dök upp. Området spärrades av och inför säsongen 2015 måste detta åtgärdas. Dykare har undersökt och givit förslag på åtgärd. Hopptornet togs bort efter en olycka. Ny flytbrygga med torn bör köpas in till 2015. Ofantligt många golfbollar skjuts ut i vattnet och har blivit ett miljöproblem. Två gymnastikredskap monterades intill parkeringen. Kiosk finns. Rödlistade Småskalningen finns på sidorna om badstranden.

Botten	Bra
Utrustning	Gymredskap. Gunga. Baksandlåda. WC. Hopptorn. Skräpkorgar. P-plats och cykelställ.
Underhåll	Lekredskap B- och C-anmärkningar. Strandsandens möte mot gräsyta ska iordningsställas. Slyröjning utmed grusväg enligt skötselplan för naturområde.
B4/2015	Skylt ang. golfbollar. Inköp av ny flytbrygga med hopptorn samt nya bojstenar. Grilllyta bänkar och bord
Kommande	Skräpkorgar i sandyta tas bort. Sopkärl vid p-plats. Ny gunga/lekredskap.
Frågeställning	

Kärsgatans badplats B5.

Ny brygganläggning från 2014. Strömt vatten. Dykaren rekommenderar att utöka piren alternativt lägga ner badet ut säkerhetssynpunkt. Ny brygganläggning 3 delar inköp 2014 då tidigare brygga var utdömd.

Botten	Mycket strömt. Djupnar fort. Utfyllnad av pir kan behövas.
Utrustning	Mindre p-platsyta. Brygganläggning inköp 2014
Underhåll	Inget större underhåll på mark.
B5/2015	Stoppförbuds-skylt vid Hydrofonstation.
Kommande	
Frågeställning	Arrende tom 2014-10-31 med förlängning 1 år (uppsägningstid 1 år)

Mörby badplats B7.

Ny brygganläggning finns sedan 2014, en del förstärkning med nya bojstenar behövs p.g.a. strömt vatten. Sedan ett par år har vandringsmusslor koloniserat sig i botten vilket stör våra badgäster. Badgästerna saknar ett hopptorn som tog bort för ett antal år sedan. Røjning för parkering har gjorts 2012 och ska anläggas 2015 på kommunal fastighet. Nuvarande p-yta arrenderas av kyrkan. Simskola bedrivs på badet.

Botten	Vassa musslor som måste saneras under våren. Strömt vatten.
Utrustning	TC. Redskapsbod. Omklädningshytter. Gungor. Kombinationslek, Bänkar. Sopkorgar
Underhåll	Fästen på bryggdelar måste förstärkas. Ev. nya bojstenar. Lekredskap har B-och C-anmärkningar och viss renovering kan utföras. Gungorna bör tas bort. Borttag av musslor.
B7/2015	Parkeringsyta anläggs. Fästen till bryggor. Sanering av musslor. Lekredskapen ser över. Fler sopkärl och bänkar.
Kommande	Flytbrygga med hopptorn. Statusbesiktning av omklädningshytterna behöver
Frågeställning	Utöka på egen mark, arrende kyrkan

Stockby badplats B8.

2013 köpte kommunens den första brygganläggningen i plast samt två flytbryggor varav en med hopptorn. 2014 skedde en olycka på hopptornet som då togs bort. Kvarvarande flytbrygga utsattes för ett stödförsök under senhöster. Till säsongen 2015 kommer hopptornet att monteras på plats igen. Ångbåtsbryggan används som avstjälningsplats för allt möjligt. En fågelskrämma, modell "Uggleboj" kommer att monteras 2015. Simskola bedriva av Simsällskapet.

Botten	Bra. 25 ton sand årligen ev. mer då många stenar kommit fram p.g.a. grunt vatten.
Utrustning	P-plats. Cykelställ. WC. Omklädningshytter. Dusch. Bryggor. Hopptorn. Flytbrygga. Gunga. Vipplekredskap.
Underhåll	Extra städning med dykare, golfbollar utanför ångbåtsbryggan. Trappavsats. B-och C- anm. nya dämpsand. Kratta botten. Årligen påfyllnad av sand.
B8/2015	Asfalterade P-platser vid reningsverksytan. Statusbesikta omklädningshytterna och WC. Ny vipp. Säkerställa trappavsats och mur.
Kommande	Uppdatera lekredskapen. Asfaltering vid vändplan. Renovering omklädningshytter.
Frågeställning	

Kungsberga badplats B10.

Bad med stora vassruggar. Botten skrapas och sand läggs på inför varje säsong. Blålera som gör att vattnet är mycket grumligt. Bra läge högst upp på Färingsö men kostnadskrävande.

Botten	Mycket dyg. 25 ton sand tillförs varje säsong. Barnen tar upp blåleran som gör att sikten är obefintlig. Säkerheten minimal. Långgrund. Vassruggar.
Utrustning	P-platser. TC. Redskapsbod. Träbrygga. Bord och bänkar. Ny båtviipp.
Underhåll	Stort behov av underhåll för att få en bra botten. Vassröjning. Privat väg som sandas och saltas minst 2 ggr/säsong. 25 ton sand årligen.
B10/2015	Extra bottenkrattning. Ev. extra sand under säsongen.
Kommande	Lägga gummimaterial, typ sprängmattor på botten. Påfyllning av extra sand inför och under säsong.
Frågeställning	Kostnadskrävande. Olycksrisk.

Karlskärs badplats B11.

Driftas av kommunen enl. överenskommelse sedan 1949. 2013 dömdes bryggorna ut och ersattes 2014 av de som tidigare tillhört Mörby. Viss förstärkning gjordes. En minder population med vandarmusslor som vi ska försöka ta bort innan de breder ut sig. Simskola. För att citera vår dykare ”- sorgebarnet Karlskär, som jag anser måste totalrenoveras och omorganiserat”. Det finns mycket att göra där. Kanske en bra plats för handikappsramp. Behöver utredas. Båtklubben skrämmer gässen med ljud från högtalare.

Botten	Trasig markduk.
Utrustning	P-plats. Omklädningshytter. Bänk-bord. Gungor. TC (gammal stängd). Träbryggor
Underhåll	Gräsyta slits mycket p.g.a. uppläggning av bryggor. Ta bort musslor. B-anmärkningar på dämpsandyta och yta kring gungor.
B11/2015	Inköp av ny brygganläggning 2015 alt. 2016. Nytt upplägg för badstranden som helhet. Statuskontroll på omklädningshytter. TC tas bort enl. önskemål från samfälligheten. Grillyta, bänkar och bord.
Kommande	Totalrenovering.
Frågeställning	bad med stora investeringskostnader. upplåtelseavtal

Sammanfattning behov 2015-

Närlunda	Skötselplan och kontakt med samfälligheten om fortsatt ansvar. Åtgärda anmärkningar på lekredskap. Markdukar i dåligt skick.
Lundhagen	Fler stegar. Skräpkorgar i sandyta tas bort, större stängda sopkärl köps in. Ta bort/reovera dusch. Plantera träd vid gungor. Försök med "fågelskrämmor" ormattrapper. Fler bänkbord. Statusbedömning /reovering av omklädningshytter. Grillyta
Södran	Skylt ang. golfbollar. Inköp av ny flytbrygga med hopptorn samt nya bojstenar.
Kärsgatan	Stoppförbuds-skylt vid Hydrofonstation
Mörby	Parkeringsyta anläggs. Fästen till bryggor. Sanering av musslor. Lekredskapen ser över. Fler sopkärl.
Stockby	Asfalterade P-platser vid reningsverksytan. Statusbesikta omklädningshytterna och WC. Ny vipp. Säkerställa trappavsats och mur.
Kungsberga	Extra bottenkrattning. Ev. extra sand under säsongen.
Karlskär	Inköp av ny brygganläggning 2015 alt. 2016. nytt upplägg för badstranden som helhet. Statuskontroll på omklädningshytter. TC tas bort. Bänkar.

Frågeställningar för att anlägga nya badplatser

- Vägavgifter
- Utryckningsvägar
- Inköp av mark
- Ändrat huvudmannaskap
- Behovsanalys, badgästantal
- Boendes synpunkter
- Tillgänglighet
- Investeringskostnader
- Förvaltningskostnader
- Badbassäng för simundervisning och lek.



Fastigheter	Lämplig som bad eller inte.	Tillfartsvägar m.m.
Munsö-Söderby 4:71	Nej klippor (privata bryggor?)	Väg måste anordnas, Större NLÄGGNING
Stockby 1:298 /Bromma	Bör undersökas , klippor samt strand	Befintlig väg, upprustning
Stockby 11:1	Bör undersökas, strandremsa samt udde	P kan anläggas, ? Område intill
Skå-Säby 3:5	Kräver mycket åtgärder , rekommenderas ej	Väg måste anordnas, idag arrende.
Söderberga 1:9	Markbyte mot västra Troxhammar 1:2	Egen väg kan anläggas + p-plats
Troxhammar 1:2 (2 st.)	Västra, Lämplig , ej störande för boende. Östra, Lullehovsbron ? Störande. Bävrar.	Egen väg ok
Skå-Eneby 1:11	Lämplig men åtgärder krävs	Delvis ny väg, ? P-plats
Mörby 1:64	Utvidgning av Mörbybadet , egen mark	Ny p-plats
Sånga-Nibbla 4:39	Södra, Bör undersökas, "mitten" stort ? Nyttjas av "någon" Norra, bra möjligheter	Väg finns , viss del utarrenderad Väg finns Väg + p-plats kan anläggas
Svartsjö 1:4	Vattenkvalitet insjö, undersökas	Vår infart, utökas, ledning. Hemtjänst.
Träkvista 3:99 (Sandudden)	Ej aktuell, Södran	
Träkvista 2:94 (2 st.) 1:300, 1:47, 4:1(inkl. Lundhagsbadet)	Många bryggor, privatiserat. 2:94. 1:300. bör undersökas. 1:47. hänger ihop men 1:300 4:1 ej aktuell	Dålig väg, NVF Vändplan , parkering kan anläggas Vändplan , parkering kan anläggas
Tappsund 1:1	Naturbad ? Småbåtsbrygga	Detaljplan pågår
Närlunda 8:1	Utökning av Närlundabadet? Undersökas Rekreationsytor Skäluddsvägen ?	
Älvnäs 1:189	Västra Undersöka, Norra, ej aktuell	Väg finns kontrolleras
Stenby 15:24	Adelsö , ej aktuell	
Kungshatt 1:12	Ej aktuellt,	Privat hamn

Standard på utrustning och angöring.	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4
Brygganläggning och /eller flytbrygga	X	X		
TC under säsong	X	X	X	
Tillfartsväg	X	X	X	
Parkeringsplats	X	X	X	
Skräpkorg	X	X	X	
Livboj	X	X	X	X
Lekredskap/utegym.	X			
Omklädningshytter	X			
Simskola	X			
Tillgänglighetsanpassning	(X)	(X)	(X)	