

Datum
2018-11-14

Ärendenr
HAL.2018.1536

Drottningholms Förskola
Ekerö kommun
Box 205
178 23 Ekerö

Drottningholms Fsk, Modulsystem, tillsynsrapport hälsoskydd

Den 12/11 månad 2018 genomfördes en förannmäld inspektion som utgick från miljöbalkens krav inom hälsoskyddsområdet och egenkontrollen samt en översyn på utemiljön i avseende på avskärmning för solbestrålning.

Närvarande: Miljökontoret

Carina Håkansson

Verksamhet

Carita Almqvist
Pernilla Jansson

Avvikelser

1. Anslaget OVK-intyg saknas.
2. Det saknades anslag i lokalerna om hur många personer som kan vistas i varje rum utifrån ventilationsförutsättningarna (**ska finnas 2020**).
3. Säkerhetsdatablad för kemikalier samt en kemikalieförteckning, ska finnas i städutrymme. Gäller både städ och verksamhetens kemikalier.
4. Hyllor/krokar behövs i städutrymmet.

Iakttagelser

Egenkontrollen behöver kompletteras och dokumenteras med te x:

- när anmälda fel är åtgärdat/avslutat ska en slutrapport finnas på förskolan.
- verksamheten ska kontinuerligt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska skrivas ned.
- åtgärdsplan för solbestrålning på fönster/utemiljön bör finnas.
- om en driftstörning eller liknande händelse inträffar som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, ska även miljökontoret omedelbart underrättas. Gärna via e-post miljokontoret@ekero.se eller

telefon 08-124 571 00.

Resultat av OVK-protokollet ska finnas anslaget på förskolan. Uppgifter om antal barn som får vistas i varje lokalutrymme ska vara årgärdat 2020. Säkerhetsdatablad och kemikalielista saknades i städutrymmet både för städ och för verksamheten. I utrymmet för städ ska det finnas möjlighet att hänga upp städredskap. Behovet av solavskärmning kan behövas ses över. Förskolan har all inredning och utrustning nyinköpt så te x. inga gamla plastleksaker finns.

Verksamheten

Drottningholms förskola har sin verksamhet i tillfälliga husmodulsystem. Utemiljön har delvis träd som ger solavskärmning naturligt på delar av gården. En del av fasta lekanordningar har solavskärmning. Fönstren saknar solavskärmning. Nytt städavtal är tecknat. Storstädning ingår i avtalet en gång om år. Förskolans personal tvättar leksaker 1 ggr/år samt vid behov. Förskolan har en bra dokumenterad egenkontroll som gäller för Drottningholm och Stenhamra som Carita Almqvist är ansvarig för.

Lagstöd och allmänna råd

Miljöbalken 2 kap 2 §, 9 kap 9 § samt 26 kap 19 §
Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll
Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1) om friyta för lek och utevistelse


Uppföljning

Det är verksamhetsutövarens ansvar att lagstiftningen efterlevs, samt att åtgärda brister från gällande lagstiftning utan vidare uppmaning. Om åtgärder inte vidtas för ovanstående avvikelser kan Miljönämnden komma att förelägga om åtgärder. Åtgärdade avvikelser kan skickas med foton till miljökontoret för uppföljning senast 2018-12-04. Iakttagelser ang. egenkontrollen kommer att **följas upp vid nästa tillsynsbesök.**

Ni har möjlighet att lämna synpunkter på eller ställa frågor om innehållet i rapporten inom två veckor. Mejla till miljokontoret@ekero.se eller skriv till Miljökontoret, Box 205, 178 23 Ekerö. Ange rapportens ärendenummer.

Kontakta mig gärna om ni har några frågor på denna rapport och dess innehåll.

Med vänlig hälsning



Carina Håkansson
Miljöingenjör

Bilagor som lämnats i samband med inspektion:

Egenkontroll av inomhusmiljö i skolan, miljökontorets info. blad
Anmälan eller förändring i skola/förskola §38, miljökontoret info. blad
Egenkontroll i skola och förskola, folkhälsomyndigheten
Råd vid värmeböljor, folkhälsomyndigheten

Kopia: fastighetskontoret@ekero.se
barn-.och.utbildningsnamnden@ekero.se

