

Datum
2018-11-23

Ärendenr
HAL.2018.1575

Drottningholms Montessoriförskola
Mia Ljungqvist
Skolallén 1
178 93 DROTTNINGHOLM

Drottningholms Montessoriförskola, tillsynsrapport hälsoskydd

Den 23/11 2018 genomfördes en förannmäld inspektion som utgick från miljöbalkens krav inom hälsoskyddsområdet och egenkontrollen samt en översyn på utemiljön i avseende på avskärmning för solbestralning.

Närvarande: Miljökontoret Carina Håkansson
Förskoleverksamhet Mia Ljungqvist

Avvikelser

1. Intyg från OVK-protokoll ska finnas anslagen på förskolan. Resultat ska framgå på intyget. Detta fanns ej på plats.
2. Det saknades anslag i lokalerna om hur många personer som kan vistas i varje rum utifrån ventilationsförutsättningarna (kvarvarande avvikelse, **ska finnas 2020**).

Iakttagelser

Egenkontrollen behöver kompletteras och dokumenteras med te x:

- ansvarsfördelning behöver tydligt dokumenteras.
- verksamheten ska kontinuerligt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska skrivas ned.
- underhållsplan för lokalerna ska finnas på förskolan, åtgärdsplan för solbestralning på fönster/utemiljön bör finnas.
- checklistor på hur och när uppföljning skett av återkommande rutiner som te x. tvättning av leksaker, fönsterputs, storstäd, kontroll av vattenspolning i kranar efter sommarstängning m.m.
- om en driftstörning eller liknande händelse inträffar som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, ska miljökontoret omedelbart underrättas. Gärna via e-post miljokontoret@ekero.se eller telefon 08-124 571 00.

Resultat av OVK-protokollet ska finnas anslaget på förskolan. Likaså uppgifter om antal barn som får vistas i varje lokalutrymme (ska vara årgärdat 2020). Solavskärmning på de fasta lekinstallationer saknas och en underhållsplan för detta behövs. Övriga iakttagelser ang. egenkontrollen kommer att följas upp vid nästa tillsynsbesök. Förskolan har sorterat ut leksaker i plast och tar inte emot äldre/olämpliga leksaker.

Verksamheten

Drottningholms Motessoriförskola har lokaler som är eftersatt i underhåll. Utemiljön har delvis naturlig solavskärmning, dock saknas solavskärmning på de fasta lekanordningarna. Verksamheten har ingen underhållsplan för fastigheten. Förskolan har städning varje dag och föräldrar medverkar vid storstäder 2ggr/år. Förskolan har en bra egenkontroll som i vissa delar behöver kompletteras/dokumenteras.

Lagstöd och allmänna råd

Miljöbalken 2 kap 2 §, 9 kap 9 § samt 26 kap 19 §
Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll
Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1) om friyta för lek och utevistelse

Uppföljning

Det är verksamhetsutövarens ansvar att lagstiftningen efterlevs, samt att åtgärda brister från gällande lagstiftning utan vidare uppmaning. Om åtgärder inte vidtas för ovanstående avvikelser kan Miljönämnden komma att förelägga om åtgärder.
Avvikelser ska vara åtgärdade inom två veckor, efter fastställt datum, med återkoppling till miljökontoret. Egenkontrollen följs upp vid nästa tillsyn.

Ni har möjlighet att lämna synpunkter på eller ställa frågor om innehållet i rapporten inom två veckor. Mejla till miljokontoret@ekero.se eller skriv till Miljökontoret, Box 205, 178 23 Ekerö. Ange rapportens ärendenummer.

Kontakta mig gärna om ni har några frågor på denna rapport och dess innehåll.



Datum
2018-11-23

Ärendenr
HAL.2018.1575

Med vänlig hälsning

Carina Håkansson
Miljöingenjör

Bilagor som lämnats i samband med inspektion:

Egenkontroll av inomhusmiljö i skolan, miljökontorets info. blad
Egenkontroll i skola och förskola, folkhälsomyndigheten
Anmälan eller förändring i skola/förskola §38
Råd vid värmeböljor, folkhälsomyndigheten

Kopia: fastighetskontoret@ekero.se
barn-.och.utbildningsnamnden@ekero.se

