



Datum
2015-06-12

Beteckning
43111-19347-2015

EKERÖ KOMMUN	
2015 -06- 15	
Diariernr	Dpl

Trafikverket
Att: Håkan Persson
172 90 SUNDBYBERG

Delgivningskvitto

FÖR KÄNNEDOM

Tillstånd till ingrepp enligt 2 kap. 12 § kulturmiljölagen (KML) (1988:950) i fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar inom Norrtälje, Sigtuna, Ekerö och Nykvarn kommun, Stockholms län

Beslut

Länsstyrelsen lämnar med stöd av 2 kap 12 § kulturmiljölagen (1988:950) tillstånd till ingrepp i fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar för renoveringsarbeten inom Norrtälje, Sigtuna, Ekerö och Nykvarn kommun, Stockholms län, enligt insänd arbetsbeskrivning, se bilaga 1.

Tillståndet gäller i två år från beslutsdatum.

Bakgrund

Trafikverket har 2015-05-05 ansökt om tillstånd för renovering av milstolpar, milstolpsfundament, väghållningsstenar, gränsmärke och minnessten inom Stockholms län. Renoveringen omfattar i huvudsak textmålning, omplockning, lagning och rengöring av stolpar och fundament, bygge av fundament och upprätning av stolpar.

Länsstyrelsen bedömer att åtgärderna är motiverade eftersom det är en förutsättning för ett långsiktigt bevarande av fornlämningarna och de övriga kulturhistoriska lämningar.

Villkor

Arbetena ska utföras enligt insänd arbetsbeskrivning, se bilaga 1. Ett enklare PM/rapport ska efter åtgärderna är slutförda sändas in till Länsstyrelsen i 2 ex.

Upplysningar

Detta beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholms län enligt anvisningar på bilaga.

Agneta Åkermark kraft

Agneta Åkermark kraft
1:e antikvarie

Carina Örneklint Berg

Carina Örneklint Berg
1:e antikvarie

BESLUT

Datum
2015-06-12

Beteckning
43111-19347-2015

Bilaga:

Arbetsbeskrivning från Trafikverket
Besvärshänvisning

Kopia till:

Riksantikvarieämbetet
KMOV Forum
Stockholms länsmuseum
Norrtälje kommun
Sigtuna kommun
Ekerö kommun
Nykvarn kommun

Region Sthlm åtgärder kulturminnen 2015

[illegible]

kommentar

gjutet och putsat fundament med papptäckt tak,
sättningsskador, taket trasigt. Hantverkarskannande och
byggmaterial behövs.

Står på en gräsmatta innanför staketet

Stor vid en tomt under en bredkronad björk, grenar rakt
ovanför stolpen. Framför stolpen står två postlådor som bör
flyttas till andra sidan av de andra lådorna.

svårt läge mycket trafik, dåligt med plats för arbetsfordon
svårt läge mycket trafik, dåligt med plats för arbetsfordon
svårt läge mycket trafik, dåligt med plats för arbetsfordon