

Datum  
2018-08-29

Ärendenr  
HAL.2018.1147

Gräsåkers Förskola  
Ekerö Kommun  
Box 205  
178 23 EKERÖ

FÖR KÄNNEDOM

### Gräsåkers Förskola , tillsynsrapport - hälsoskydd

Den 16/8 2018 genomfördes en förannmäld inspektion som utgick från miljöbalkens krav inom hälsoskyddsområdet och egenkontrollen samt en översyn på utemiljön i avseende på avskärmning för solbestrålning.

I samband med inspektionen gjordes även en uppföljning av tidigare avvikelser.

Närvarande: Miljökontoret

Jessica Duf  
Carina Håkansson

Verksamheten

Hanna Eriksson

### Avvikelser

1. OVK-protokoll ska finnas anslagen på förskolan. Detta fanns ej på plats **(kvarvarande avvikelse)**.
2. Det saknades anslag i lokalerna om hur många personer som kan vistas i varje rum utifrån ventilationsförutsättningarna **(kvarvarande avvikelse)**.
3. Det saknades säkerhetsdatablad för kemikalier som används i verksamheten. Det ska finnas för såväl verksamhetens kemikalier som städfirmans. Även en förteckning över vilka kemikalier som finns i verksamheten ska finnas **(kvarvarande avvikelse)**.
4. Det saknas dokumentation på förskolan ang. tidigare fuktskada i vägg mellan avdelningarna blålockan och tussilago **(kvarvarande avvikelse)**.
5. Det saknas solsavskärmning på en del av de fasta lekinstallationer som finns på gården. Det saknas solavskärmning även på en del av förskolans fönster.
6. Egenkontrollen behöver kompletteras och dokumenteras med te x:
  - när anmälda fel är åtgärdat/avslutat ska en slutrapport finnas på förskolan.
  - protokoll för kontroll av lekredskap ska även finnas hos förskolan (finns hos fastighetsförvaltningen enligt egenkontrollen).
  - övrigt saknas dokumentation/checklistor på hur och när uppföljning skett av återkommande rutiner som te x. tvättning av leksaker, fönsterputs,

Datum  
2018-08-29

Ärendenr  
HAL.2018.1147

storstäd, kontroll av vattenspolning i kranar efter sommarstängning m.m.

- verksamheten ska kontinuerligt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska skrivas ned.
- om en driftstörning eller liknande händelse inträffar som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, ska miljökontoret omedelbart underrättas. Gärna via e-post [miljokontoret@ekero.se](mailto:miljokontoret@ekero.se) eller telefon 08-124 571 00.

I egenkontrollen finns dokumenterat att OVK-protokoll ska finnas på förskolan, likaså uppgifter om antal barn som får vistas i varje lokalutrymme, detta fanns inte anslaget på förskolan. Rutiner behöver dokumenteras att de har utförts. Vad gäller fönstrens solbestrålning samt solskydd för fasta lekinstallationer behövs det upprättas en åtgärdsplan för detta. Kvarstående avvikelser ska åtgärdas inom två veckor.

### Verksamheten

Gräsåkers Förskola bedrivs i äldre lokaler. Solskydd finns på en del av fönstren i form av persienner/gardiner. Stolpar var anordnad för solskydd i en del av utemiljön, dock saknas solavskärmning på en del av de fasta lekanordningar som finns i utemiljön. Nytt städavtal är tecknat, städningen är enligt VU bra. Storstädning beställs av förskolan. Egenkontrollen finns nedskriven som ett dokument till de tre förskolorna, Gustavalund, Gräsåker och Knalleborg, som Hanna Eriksson är ansvarig för.

**Tidigare avvikelser som var åtgärdade:** Lastpallar och kabelvindor var borttagna inomhus. Elskrot som mobiltelefoner mm. var utsorterat från förskolan. Förskolan har sorterat ut leksaker i plast och tar inte längre emot äldre/olämpliga leksaker.

**Kvarvarande avvikelser:** Fuktskadan mellan avdelning blåklockan och tussilago ska vara åtgärdad dock finns inget dokumenterat om detta eller att skadan är åtgärdad/avslutad?

### Iakttagelser

Förskolechef meddelade att sommarens varma dagar har gett en inomhustemperatur på 30 grader. Förskolan har inte nåtts av den information som Folkhälso-myndigheten skickat ut till Barn och utbildningsnämnden.

Vid inspektion noterades att det bullrade från fläktanordningen på taket?  
Fortfarande finns lastpallar i utemiljön?

### Lagstöd och allmänna råd

Miljöbalken 2 kap 2 §, 9 kap 9 § samt 26 kap 19 §  
Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarers egenkontroll  
Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1) om friyta för lek och utevistelse

Datum  
2018-08-29

Ärendenr  
HAL.2018.1147

### Uppföljning

Det är verksamhetsutövarens ansvar att lagstiftningen efterlevs, samt att åtgärda brister från gällande lagstiftning utan vidare uppmaning. Om åtgärder inte vidtas för ovanstående avvikelser kan Miljönämnden komma att förelägga om åtgärder. Ovanstående avvikelser kommer att följas upp vid nästa tillsyn. **Kvarstående avvikelser ska vara åtgärdade inom två veckor, efter fastställt datum, med återkoppling till miljökontoret.**

Ni har möjlighet att lämna synpunkter på eller ställa frågor om innehållet i rapporten inom två veckor. Mejla till [miljokontoret@ekero.se](mailto:miljokontoret@ekero.se) eller skriv till Miljökontoret, Box 205, 178 23 Ekerö. Ange rapportens ärendenummer.

Med vänlig hälsning



Carina Håkansson  
Miljöingenjör

### Bilagor som lämnats i samband med inspektion:

Egenkontroll av inomhusmiljö i skolan, Miljökontorets info. blad  
Egenkontroll i skola och förskola, Folkhälsomyndigheten  
Råd vid värmeböljor, Folkhälsomyndigheten

Exp: Ekerö kommun, Fastighetskontoret  
Ekerö kommun, Barn och utbildningsförvaltningen

