

Datum  
2018-10-24

Ärendenr  
HAL.2018.1427

Gröna Lunds förskola  
Ekerö Kommun  
Box 205  
178 23 Ekerö

### Gröna Lunds Förskola, tillsynsrapport hälsoskydd

Den 23/10 månad 2018 genomfördes en förannmäld inspektion som utgick från miljöbalkens krav inom hälsoskyddsområdet och egenkontrollen samt en översyn på utemiljön i avseende på avskärmning för solbestrålning.

Närvarande: Miljökontoret

Carina Håkansson

Verksamheten

Linda Borg  
Carina Säll

### Avvikelser

1. Det saknades anslag i lokalerna om hur många personer som kan vistas i varje rum utifrån ventilationsförutsättningarna (**kvarvarande avvikelse, ska finnas 2020**).
2. OVK-intyg sitter anslaget vid entrén, resultat från kontrollen saknas på intyget.
3. Säkerhetsdatablad för kemikalier samt en kemikalieförteckning, ska finnas i städutrymme. Gäller både städ och verksamhetens kemikalier.
4. Städutrymmet ska städas/rensas/göra städbar golvyta. Hyllor behövs.

### Iakttagelser

Egenkontrollen behöver kompletteras och dokumenteras med te x:

- när anmälda fel är åtgärdat/avslutat ska en slutrapport finnas på förskolan.
- verksamheten ska kontinuerligt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska skrivas ned.
- underhållsplan ska finnas på förskolan/även åtgärdsplan för solbestrålning.

- protokoll för kontroll av lekredskap ska finnas hos förskolan.
- checklistor på hur och när uppföljning skett av återkommande rutiner som t.ex. tvättning av leksaker, fönsterputs, storstäd, kontroll av vattenspolning i kranar efter sommarstängning m.m.
- om en driftstörning eller liknande händelse inträffar som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, ska miljökontoret omedelbart underrättas. Gärna via e-post [miljokontoret@ekero.se](mailto:miljokontoret@ekero.se) eller telefon 08-124 571 00.
- kabeltrummor i sandlådan kan innehålla kemikalier mm. ev. impregnerat virke (bör ses över).

Uppgifter om antal barn som får vistas i varje lokalutrymme ska vara årgärdat 2020. Resultat av OVK-protokollet finns anslaget på förskolan, dock saknar intyget uppgifter om OVK kontrollen var godkänd eller om det fanns avvikelser. Uppgifter om detta ska framgå på intyget. Kemikaliedatablad och kemikalielista saknades i städutrymmet för städ och verksamheten. Städutrymmet ska vara städbart tex. kan hyllor placeras ovan golv så det blir utrymme mellan hyllor och golv. Behovet av solavskärmning kan behövas ses över. Förskolan har sorterat ut leksaker i plast och tar inte längre emot äldre/olämpliga leksaker. Övriga iakttagelser ang. egenkontrollen kommer att följas upp vid nästa tillsynsbesök.

### **Verksamheten**

Gröna Lunds förskola har en utemiljö med stora träd som ger solavskärmning naturligt på stora delar av gården. En del av fasta lekanordningar har solavskärmning. En del av fönstren har persienner och/eller markiser. Nytt städavtal är tecknat. Storstädning ingår i avtalet en gång om år. Förskolans personal tvättar leksaker 2 ggr/år. Förskolan har en bra dokumenterad egenkontroll som gäller för Gröna Lund, Stamvägen och Brunna förskola som Linda Borg är ansvarig för.

### **Tidigare avvikelser åtgärdade:**

Tidigare avvikelser har åtgärdats.

### **Lagstöd och allmänna råd**

Miljöbalken 2 kap 2 §, 9 kap 9 § samt 26 kap 19 §

Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1) om friyta för lek och utevistelse

### **Uppföljning**

Det är verksamhetsutövares ansvar att lagstiftningen efterlevs, samt att åtgärda brister från gällande lagstiftning utan vidare uppmaning. Om åtgärder inte vidtas för ovanstående avvikelser kan Miljönämnden komma att förelägga om åtgärder.

Avvikelser och iakttagelser ang. egenkontrollen kommer att **följas upp vid nästa tillsynsbesök.**

Datum  
2018-10-24

Ärendenr  
HAL.2018.1427

Ni har möjlighet att lämna synpunkter på eller ställa frågor om innehållet i rapporten inom två veckor. Mejla till [miljokontoret@ekero.se](mailto:miljokontoret@ekero.se) eller skriv till Miljökontoret, Box 205, 178 23 Ekerö. Ange rapportens ärendenummer.

Kontakta mig gärna om ni har några frågor på denna rapport och dess innehåll.

Vänlig hälsning



Carina Håkansson  
Miljöingenjör

**Bilagor som lämnats i samband med inspektion:**

Egenkontroll av inomhusmiljö i skolan, miljökontorets info. blad  
Anmälan eller förändring i skola/förskola §38, miljökontoret info. blad  
Egenkontroll i skola och förskola, folkhälsomyndigheten  
Råd vid värmeböljor, folkhälsomyndigheten

Kopia: [fastighetskontoret@ekero.se](mailto:fastighetskontoret@ekero.se)  
[barn-.och.utbildningsnamnden@ekero.se](mailto:barn-.och.utbildningsnamnden@ekero.se)

