

Datum
2018-10-18

Ärendenr
LIV.2018.1389

Bilaga

Bilder Skå förskola 2018-10-05.

Hål i vägg i sop/städrummet och under skåp i köket.



EKERÖ
KOMMUN
Miljökontoret

2(4)

Datum
2018-10-18

Ärendenr
LIV.2018.1389

Slitna dörr- och fönsterkarmar.

Datum
2018-10-18

Ärendenr
LIV.2018.1389

Mellan diskmaskin och vägg.

Golvbrunn utanför frysarna.

Under diskho.