

Sammanställning av statusrapporter



Fastighet:

Skå förskola
Barnbyn 38
179 75 Skå

Beställare:

Ekerö kommun
Ref: Sofia Parszyk
Tel: 08-124 57 117
Epost: sofia.parszyk@ekero.se

Bilagor:

BYGG – daterad 2021-03-10
EL – daterad 2020-10-12
LUFT – daterad 2021-03-08
RÖR – daterad 2021-03-12
TAK – daterad 2020-03-09

Budget gällande åtgärdsförslag från rapporter:**BYGG:**Förskolan är i behov av en totalrenovering in och utvändigt. 8 000 000: -**EL:**

- Övre plan, 200 m² x 2250: - = 450 000: -
- Källarvåning, 60m² x 2250: - = 135 000: -

TAK:Kortsiktiga åtgärder enl. statusrapport. 600 000: -**LUFT:**Kortsiktiga åtgärder enl. statusrapport. 100 000: -
Långsiktiga åtgärder enl. statusrapport. 400 000: -**RÖR:**Kortsiktiga åtgärder enl. statusrapport. 160 000: -
Långsiktiga åtgärder enl. statusrapport. 660 000: -**Uppskattade kostnader enligt kortsiktiga åtgärdsförslag inom 1 år: 1 445 000: -****Uppskattade kostnader enligt långsiktiga åtgärdsförslag exkl. kortsiktiga: 9 060 000: -****Reservationer:**

Denna statusbesiktning och dess rapporter är endast ett underlag för kommande renoveringsbehov, besiktningen är utförd okulärt och inga prover och mätningar är gjorda. Skall dessa rapporter användas för kommande projektering så måste en kalkylator kopplas in.

Granskad och justerad av Andreas Knopf och Linus Magnusson 2021-03-16