

Bilaga 6

Nedlagda deponier i Ekerö kommun



1 Inledning

I denna bilaga redovisas uppgifter om nedlagda deponier inklusive en bedömning av risken för olägenheter för människors hälsa eller miljön som de kan medföra.

Naturvårdsverkets allmänna råd¹ anger att för varje deponi bör det åtminstone finnas uppgifter om namn och plats i en avfallsplan. Även uppgifter om det avfall som har deponerats bör redovisas om de är tillgängliga.


2 Genomförd identifiering och riskhantering

Länsstyrelsen i Stockholms län genomförde under 1990-talet en kartläggning av nedlagda deponier i regionen, vilken redovisas i en rapport².

För de identifierade deponierna genomfördes en översiktlig riskklassning. Klassningen följer den fyrgradiga indelningsgrund som användes för kartering av äldre upplag³.

1. Mätningar, undersökningar samt åtgärder behövs
2. Mätningar och undersökningar bör utföras för senare ställningstagande
3. Begränsade åtgärder behövs
4. Inga åtgärder behövs

I Ekerö kommun finns åtta nedlagda och avslutade deponier, se Figur 1. Länsstyrelsen har konstaterat att fortsatt arbete med de nedlagda deponierna ska hanteras inom ramen för kommunens arbete med avfallsplanering⁴.



Figur 1 Karta över nedlagda deponier i Ekerö kommun.

1 Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning NFS 2006:6

2 Länsstyrelsens Rapport 1993:14, Miljöpåverkan från avfallsanläggningar.

3 Naturvårdsverkets rapport 3164, Kartering av äldre avfallsupplag.

4 Länsstyrelsens rapport: Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden i Stockholms län 2015-2017

3 Resultat av identifiering och riskklassificering

I Tabell 1 redovisas de nedlagda deponier som identifierats i Ekerö kommun. Jungfrusund och Skå klassades översiktligt av länsstyrelsen till grupp 2.

Sammanfattningsvis har det bedömts att det enda upplaget i Ekerö kommun med behov av åtgärder är Skå.

Föreslagen åtgärd var uppföljning med kontrollprogram. Upplaget i Jungfrusund kommer att under planperioden undersökas noggrannare med avseende på om eventuella åtgärder/kontrollprogram kan komma att behövas.

Namn	Fastighetsbeteckning	Avfallstyp	Verksamhetsutövare	Kontroll	Översiktlig klassning	Riskklassning enligt MIFO	Kommentar
Jungfrusund	Ekebyhov 3:1	• Hushållsavfall • Industriavfall	Ekerö kommun	Ingen kontroll	2	-	Avslutad
Sjöängen	Munsö-Bona 1:1 m.fl.	• Schaktmassor	-	Ingen kontroll	-	-	Avslutad
Skå	Skå-Väsby 4:2	• Hushållsavfall • Latrin • Avvattnat avloppsslam	Ekerö kommun	Kontrollprogram	2	-	Avslutad och sluttäckt
Tråkvista	Tråkvista 1:276	• Schaktmassor	-	Ingen kontroll	-	-	Avslutad
Hogsta	Hogsta 4:1	• Schaktmassor	-	Ingen kontroll	-	-	Avslutad
Stavsborg	Stav 15:1	• Hushållsavfall • Industriavfall	Ekerö kommun	Ingen kontroll	4	-	Avslutad
Svartsjö	Svartsjö 1:2	• Hushållsavfall • Industriavfall	Ekerö kommun	Ingen kontroll	3	-	Avslutad
Ekebyhovsbacken	Ekebyhov 1:528	• Schaktmassor	-	Ingen kontroll	-	-	Avslutad

Tabell 1 Sammanställning över nedlagda deponier i Ekerö kommun.